

**МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ВОДИТЕ ЗА
ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА МЕСЕЦ Ј У Н И 2017 ГОДИНА**

ВОДОВОДНИ ОБЈЕКТИ	Врој на испитани води		Број на Неисправни		Процент на неисправни	
	Бактер.	Хемиски	Бактер.	Хемиски	Бактер.	Хемис.
Рени,Шорка,Тополка						
Градска мрежа						
Преглед на објекти приклучени на градски водовод						
Маслодајна	4	4				
Ветекс	1	1				
БК Продукт						
Учил,дет.град.интерн.	1	1				
Ресторан Розе сала	1	1				
ДПТУ Мирана	2	2				
Хотел Гарденија	1	1				
Вкупно:	10	10				
Преглед на објекти со сопствени изворишта						
Хотел Романтик	2	2				
Мотел На Велешко	1	1				
Кланица Агриа	1	1				
Индустри Маркард	1	1				
Алена Скопје д.е.Велес	1	1				
В.ВизбаММ Инвестмент	2	2				
Индустри Маркард	1	1				
Св.фарма Агриа-нова буш	1	1	1	1	100.0	100.0
Шато Сонот	1	1		1		
Прокредит акад.	1	1				
Прив.бунари	1	1	1		100.0	
Останати	14	16				
Вкупно:	27	29	2	2	7.4	6.9
Базени						
Градски базен	1	1				
Базен Романтик	1	1				
Базен Гарденија	1	1	1		100.0	
Вкупно	3	3	1		33.3	
Селски водов. хлорир.	1	1				
Селски водов,чеш.бун.	5	5	5		100.0	
Прир.чеш.бун.Велес	20	20	20	7	100.0	35.0
Вкупно испитани води во регион на општина Велес	66	68	28	9	42.4	13.2

Од бактериолошки неисправније води изолирано е:

Резидуален хлор

1. Чолошево селска чешма	escherihija colli	/
2. Црквино чешма на пат	escherihija colli	/
3. Црквино долна чешма	escherihija colli	/
4. Црквино чешма кај џамија	escherihija colli	/
5. Чолошево водовод	escherihija colli	0
6. Пр.чешма Штипска пруга	escherihija colli	/
7. Пр.чешма С.Бурчевски I	вк.број на бак.	/
8. Пр.чешма С.Бурчевски II	колиформни бак.	/
9. Пр.чешма Петрова	escherihija colli	/
10. Пр.чешма Петрова црква	escherihija colli	/
11. Пр.чешма Бојациина	вк.број на бак.	/
12. Пр.чешма Св.Пантелејмон	вк.број на бак.	/
13. ул.Вера Цири Вири	escherihija colli	/
14. Пр.чешма Св.Ана	вк.број на бак.	/
15. Пр.чешма Стадион	вк.број на бак.	/
16. Пр.чешма Пузево трло	escherihija colli	/
17. Пр.чешма Т.Јанев на рид	escherihija colli	/
18. Пр.чешма Т.Јанев 75	escherihija colli	/
19. Пр.чешма О.Мартинов 45	колиформни бак.	/
20. Пр.чешма Љубљанска 41	escherihija colli	/
21. Пр.чешма Љубљанска 48	колиформни бак.	/
22. Пр.чешма Љубљанска 65	вкупен број	/
23. Пр.чешма Љубљанска 15	колиформни бак.	/
24. Пр.чешма Чука	escherihija colli	/
25. Пр.чешма Шорка	колиформни бак.	/

Од хемиски неисправније води најдено е:

1. Пр.чешма Љубљанска 15	нитрати	/
2. Пр.чешма Љубљанска 65	нитрати	/
3. Пр.чешма Љубљанска 48	нитрати	/
4. Пр.чешма Љубљанска 41	нитрати	/
5. Пр.чешма О.Мартинов 45	нитрати	/
6. Пр.чешма Пузево трло	нитрати	/
7. Пр.чешма Градски стадион	нитрати	/

Припремил: Димитриев Тони

10.07.2017 год.



ЈЗУ Центар за Јавно здравје Велес
Д-р Снежана Петрова
Спец. по Хигиена